

PENERAPAN K3 PADA PEKERJAAN PENGELASAN DI INDUSTRI FABRIKASI



Pengelasan (*welding*) adalah proses penyambungan logam menggunakan panas tinggi yang banyak digunakan dalam industri fabrikasi. Proses ini memiliki risiko keselamatan kerja sehingga penerapan K3 wajib dilakukan.

Bahaya pada pekerjaan pengelasan

Kunci keselamatan kerja

- Patuhi instruksi
- Area aman
- cek peralatan
- APD lengkap
- waspada sekitar
- lapor bahaya
- istirahat cukup



Percikan Api
→ luka bakar



Debu/asap
→ sesak nafas



Radiasi Las
→ merusak mata



Sengatan listrik




Tertimpa material berat



Topi safety

Helm las

Sarung tangan safety



Bersertifikat

Sepatu safety

Pastikan APD terpasang dengan baik dan benar Ya...!

Masker

Wearpack

Apron

Celana panjang

